VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

LuxPlus

Ficha Técnica

Características Generales del Luxómetro Digital LuxPlus.

El Luxómetro Digital LuxPlus VentDepot, tiene una pantalla grande de LCD que muestra el valor de medición de la luz.
Rango automático y rango de medición se puede cambiar manualmente.
Admite la función de bloqueo de pantalla y el valor máximo/mínimo de medición.
El instrumento detectará automáticamente la batería y mostrará un símbolo de batería baja para recordar al usuario que reemplaza la batería a tiempo.
Función de apagado automático en 15 minutos sin operación para ahorrar energía.
El paquete incluye:
1 x guía del usuario.
1 x luxómetro (la batería no está incluida)

Aplicaciones del Luxómetro Digital LuxPlus.

El Luxómetro Digital LuxPlus, es ampliamente eficaz para el uso en, almacenes, escuelas, oficinas, construcción de farolas, laboratorios,

Garantía de Luxómetro Digital LuxPlus.

El Luxómetro Digital LuxPlus, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Luxómetro Digital LuxPlus.

Clave	Modelo	Rango de medición		Temperatura		Memoria SD	Peso		Dimensiones con empaque					
									Base		Altura		Fondo	
		Fc	Lux	Tipo k ºC	Tipo J ºC		kg	lb	cm	in	cm	in	cm	in
MXXLU-001	Walfront MT-30	20,000	200,000	--	--	--	0.17	0.0022	9.7	2.6	175	5.7	64	1.3

LuxPlus

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas del Luxómetro Digital LuxPlus en mm.			
Clave	**A**	**B**	C
MXXLU-001	67	145	32

LuxPlus

Ficha Técnica

Especificaciones del Luxómetro Digital LuxPlus.

Mostrar en Lux		Mostar en Fc	
Rango	Resolución	Rango	Resolución
200	0.1	20	0,01
2000	1	200	0.1
20000	10	2000	1
200000	100	20000	10

Pantalla	LCD multifunción dígitos de 3-3/4 (3999) con gráfica de barras
Indicación de sobre escala	LCD indica '"OL'
Respuesta del espectro	CIE fotópica (CIE curva de respuesta del ojo humano)
Precisión espectral	Función CIE V2 (f1 2 6%)
Repetibilidad de la medida	±2%
Coeficiente de temperatura	±0.1% por °C
Tasa de muestreo	13.3 veces por segundo (gráfica de barras); 1.3 veces por segundo (pantalla digital)
Foto detector	Foto diodo de silicio con filtro de respuesta del espectro
Retención de picos	Captura picos de luz hasta 10µS
Condiciones de operación	Temperatura: 0 a 40₀C (32 a 104₀F); Humedad: < 80% RH
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -10 a 50₀C (14 a 140₀F); Humedad: < 80% RH

LuxPlus

Ficha Técnica

Descripción del Luxómetro Digital LuxPlus.



1. Indicadores de los modos minimo/maximo.
2. Lectura de medicion LCD.
3. Indicardor de rango automatico.
4. Boton de encendido/apagado.
5. Boton de modo: presione brevemente para cambiar de Lux/Fc.
6. Sensor de medicion.
7. Bandera de lectura.
8. Bandera de Baja potencia de bateria.
9. Unidad de medida: Lux/Fc.
10. Valor de medicion=Lectura X10 o X100.
11. Indicador de rango actual.
12. Boton de retencion: y presione continuo para rango manual.

LuxPlus

Ficha Técnica

Galería del Luxómetro Digital LuxPlus.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Blanca Cruz	Ficha Nueva	Ninguna	Fernando Guerrero