



SockBul

Ficha Técnica

Características Generales del Adaptador de Bombillas, SockBul.

El SockBul, estos portalámparas son ideales para bombillas E27 rosca Edison.

Tipo de fuente de luz: incandescente, bombilla de luz de Edison.

Adecuado para decoración: Lámparas colgantes, lámparas de mesa, lámparas de pared, etc.

Color: Plata.

Tipo de interruptor: Perilla.

Potencia: 250W.

No incluye bombillas y cables.

Aplicaciones del Adaptador de Bombillas, SockBul.

El SockBul, es ideal para un diseño o decoración retro y es utilizado en casa, bares, locales, restaurantes, etc.

Garantía del Adaptador de Bombillas, SockBul.

El SockBul, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Adaptador de Bombillas, SockBul.

Clave	Cantidad	Voltaje de Entrada	Frecuencia	Tipo de Rosca	Tipo de Interruptor	Material	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
							Kg	Base	Alto	Ancho
MXKUL-001	1 Pza.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	0.01	10	9	10
MXKUL-002	2 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	0.02	10	9	10
MXKUL-003	3 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	0.03	10	9	10
MXKUL-004	4 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	0.04	10	9	10
MXKUL-005	5 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	0.05	10	9	10
MXKUL-006	10 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	0.1	10	9	10
MXKUL-007	15 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	0.15	10	9	10
MXKUL-008	20 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	2.0	10	9	10
MXKUL-009	25 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	2.5	10	9	10
MXKUL-010	50 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	5.0	10	9	10
MXKUL-011	75 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	7.5	10	9	10
MXKUL-012	100 Pzs.	110-220V	60 Hz	E27	Perilla	Aluminio/Cromo	10	10	9	10





Dimensiones Específicas del Adaptador de Bombillas, SockBul en mm.

Clave	ØA	B	ØC
MXKUL-001 a MXKUL-012	30	63	14





Galería del Adaptador de Bombillas, SockBul.





SockBul

Ficha Técnica

Galería del Adaptador de Bombillas, SockBul.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Fernando Guerrero

