

TopFix

Características Generales de sujetadores de charola tipo malla TopFix.

El TopFix es un sujetador tipo escalón para charolas tipo malla. Ayuda a sujetar la charola tipo malla con más seguridad al techo.

Las charolas tipo malla sirven para acomodar y evitar algún estorbo o accidente con las instalaciones eléctricas de baja o alta tensión o con cables de telecomunicación de lugares departamentales o residenciales.

Los sujetadores van asegurados con un tornillo sujetado a la pared o castillo, la charola tipo malla va asegurada con una rondana y una tuerca.

Recomendable colocar uno cada 1.30 o 1.50 de distancia.

Material acero inoxidable 304 o galvanizado.

Calibre 18.

Medida Barreno 5/16.


Cantidad de Barrenos 4.

Aplicaciones de sujetadores de charola tipo malla TopFix.

El TopFix sirve para sujetar charolas tipo malla en lugares como: Estacionamientos subterráneo, centros comerciales, fabricas, bodegas grandes, escuelas, hospitales, restaurantes.

Garantía de sujetadores de charola tipo malla TopFix.

El TopFix tiene 1 año de Garantía por escrito sujeto a Clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Sujetadores de Charola Tipo Malla TopFix.

Clave	Material	A		B		C		D		Calibre	Peso kg	Dimensiones con empaque (cm)
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in			
MXOPT-001	Galvanizado	101.6	4	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.15	21,18,6
MXOPT-002	Acero Inoxidable	101.6	4	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.15	21,18,6
MXOPT-003	Galvanizado	152.4	6	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.18	26,18,6
MXOPT-004	Acero Inoxidable	152.4	6	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.18	26,18,6
MXOPT-005	Galvanizado	203.2	8	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.21	31,18,6
MXOPT-006	Acero Inoxidable	203.2	8	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.21	31,18,6
MXOPT-007	Galvanizado	304.8	12	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.25	41,18,6
MXOPT-008	Acero Inoxidable	304.8	12	152.4	6	25.4	1	76.2	3	18	0.25	41,18,6



mercado
pago




mercado
libre



TopFix

Dimensiones Específicas de Sujetadores de Charola Tipo Malla TopFix.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

