

Características Generales del Parche, Route04.

PatchPros es una línea especializada en parches decorativos, moda, tácticos militares, aeroespaciales, musicales, divertidos, insignias de viaje, insignias grupales, animales, banderas, escudos, multicolores, películas, aviones, motocicletas, deportivos, zombies, etc. Pone a tu alcance el producto Route04, un parche termoadhesivo para planchar, hecho con pegatina de gran calidad, con el cual tendrás los beneficios:

Son parches de calidad excepcional 100% bordados.

Práctico y fácil de colocar en mochilas, pecheras, gorras, chalecos, chamarras, suéteres, pantalones, etc.

La ventaja y beneficio de este tipo de parche, es práctico: poner la plancha entre 20 y 30 segundos a 110° sin vapor, encima del parche un trapo o paño húmedo de algodón a pequeños golpes de calor hasta que esté todo el parche pegado y asegurar que esté bien pegado.

Cómodo, duradero, resistente y satisface todas las necesidades.

Aplicaciones del Parche, Route04.

El Parche Route04, es ideal para personalizar y decorar prendas como pantalones, chamarras, suéteres, chalecos, pecheras, mochilas, gorras, boinas, etc.

Garantía del Parche, Route04.

El Parche Route04, cuenta con garantía sujeta a cláusulas PatchPros.



Características Técnicas Específicas del Parche, Route04.

Clave	Cantidad	Material	Color	Tipo de Parche	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
					Kg.	Base	Alto	Ancho
MXUOR-001	1 Pza.	Tela Bordada	Blanco/Café	Águila	0.06	10	11	2
MXUOR-002	2 Pzs.	Tela Bordada	Blanco/Café	Águila	0.06	10	11	2
MXUOR-003	3 Pzs.	Tela Bordada	Blanco/Café	Águila	0.06	10	11	2
MXUOR-004	4 Pzs.	Tela Bordada	Blanco/Café	Águila	0.06	10	11	2
MXUOR-005	5 Pzs.	Tela Bordada	Blanco/Café	Águila	0.06	10	11	2



Dimensiones Específicas del Parche Route04, en mm.

Clave	A	B
MXUOR-001 al MXUOR-005	95	110







1- Pon el parche en tu tela con el lado bordado hacia arriba.



2- Coloque la tela de algodón sobre el parche



3- Parche para planchar en alto durante unos 30 segundos



4- Planchar el interior de la prenda por debajo del recorrido 30 segundos



Galería del Parche, Route04.



Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Jesus Pichardo	Ficha Técnica	Ficha Técnica	J.D.

