

Características Generales de las Bombillas, InfraPro.

InfraPro, son bombillas de cerámica para la conservación de calor, excelentes para uso en reptilario, o en clima frío.

Resistente al agua y a la explosión, ahorra energía y reduce el consumo.

Son las mejores bombillas que adoptan rayos infrarrojos de onda corta produciendo calentamiento rápido y gran fotopermeabilidad.

El diseño profesional le ofrecerá una experiencia de uso maravillosa.

Duradero, de alta calidad, incluso disipación del calor, excelente para la vida animal.

Es una bombilla de cerámica e infrarroja muy utilizada en granjas para preservar el calor.

La luz infrarroja es un aspecto de vital importancia en la producción avícola, utilizada para estimular el consumo de alimento en pollos de engorde y para la producción hormonal en las aves de postura, convirtiéndose en un factor determinante en los resultados finales.

Aplicaciones de las Bombillas, InfraPro.

InfraPro, utilizado en granjas, cría de pollos, reptiles, anfibios, botánica, u otro ganado.

Garantía de las Bombillas, InfraPro.

InfraPro, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Bombillas, InfraPro.

Clave	Cantidad	Voltaje	Potencia	Hz	Rosca	Tiempo de Vida	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
							Kg	Base	Alto	Ancho
MXIFA-001	1 Pza.	110V	100W	40	E27	2500 hr	0.060	7	7	7
MXIFA-002	2 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	0.120	14	7	7
MXIFA-003	3 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	0.180	21	7	7
MXIFA-004	4 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	0.240	13	7	13
MXIFA-005	5 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	0.300	19	7	13
MXIFA-006	10 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	0.600	30	7	13
MXIFA-007	15 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	0.900	30	14	14
MXIFA-008	20 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	1.200	30	14	14
MXIFA-009	25 Pzas.	110V	100W	40	E27	2500 hr	1.500	30	14	19




**Dimensiones Específicas de las Bombillas, InfraPro en mm.**

Clave	ØA	B	ØC
MXIFA-001 al MXIFA-009	60	60	25



Galería de las Bombillas, InfraPro



Galería de las Bombillas, InfraPro



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Francisco Torres	Ficha Nueva	Ninguna	J.L.

