

# TermoPlus

## Características del Termómetro con Imagen Termográfica, TermoPlus

El TermoPlus, cuenta con una cámara termal puntual Ahorre dinero en costos de energía de calefacción y refrigeración con el TermoPlus, Cuenta con cámara Térmica. Encuentra y resuelve problemas rápidamente problemas relacionados con la temperatura en la casa y resolver problemas rápidos, reducir los costes energéticos. Ideal para inspecciones de viviendas de temporada.

Resolver problemas de calefacción / refrigeración del hogar. Ahorre tiempo y en la resolución de problemas, comprobar el rendimiento y la funcionalidad de HVAC como descubrir problemas eléctricos que afectan a los electrodomésticos.

Hay que confirmar que la configuración del refrigerador sea correcta y que los alimentos se almacenen a una temperatura segura

Apunte la cámara térmica a un objetivo y luego haga clic para congelar la cámara.

## Aplicaciones del Termómetro con Imagen Termográfica, TermoPlus

El TermoPlus, son de gran utilidad en Puertas, Pisos, Paredes, Tuberías o Ventanas y lugares donde falta el aislamiento.

## Garantía del Termómetro con Imagen Termográfica, TermoPlus

El TermoPlus, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



### Características Generales del Termómetro con Imagen Termográfica, TermoPlus

Clave	Campo de Visión	Frecuencia	Rango espectral	Pantalla TFT LCD	Rango de Temperatura	Pantalla de colores	Peso	Dimensiones con Empaque de cartón cm		
	Fov	Hz	µm	Pulg.	° C	Kg		Ancho	Alto	Largo
<b>MXOUS-001</b>	55 ° x 43	9	8 - 14	1.8	10 a 150	Hierro	0.21	16	25	10
<b>MXOUS-002</b>	55 ° x 43	9	8 - 14	1..8	10 a 150	Rojo, Azul	0.33	16	25	12

### Características del Termómetro con Imagen Termográfica, TermoPlus.

<b>Batería</b>	3 x AAA
<b>Resolución</b>	80 x 60 pixeles
<b>Resolución de pantalla</b>	160x 128

### Especificaciones del Termómetro con Imagen Termográfica, TermoPlus

Unidad de temperatura seleccionable por interruptor	° C	° F
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 a + 45 ° C	14 a 113 ° F
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 a + 70 ° C	-40 a 158 ° F

# TermoPlus

Dimensiones del Termómetro con Imagen Termográfica, TermoPlus		
Clave	A Pulg.	B Pulg.
<b>MXOUS-001</b>	4.33	7.87
<b>MXOUS-002</b>	4.33	7.87



## Aplicaciones Termómetro con Imagen Termográfica , TermoPlus

