

ElectroEx

Características Generales del Medidor de pH a Prueba de agua, ElectroEx

El Medidor de pH a Prueba de agua, ElectroEx VentDepot, indica simultáneamente pH y Temperatura.

El microprocesador brinda reconocimiento de tampón automático.

La memoria del ElectroEx almacena 25 lecturas.

Compensación automática de la temperatura.

La unidad es completamente impermeable cuando el electrodo está conectado al medidor.

Indicador de batería débil y apagado automático.

Incluye electrodo de pH por cable, funda protectora, tampones de pH y batería de 9 V.

Aplicaciones del Medidor de pH a Prueba de agua, ElectroEx

El Medidor de pH a Prueba de Agua, ElectroEx es ideal para su uso en campo, laboratorios, procesos industriales, trabajos de campos, etc.

Garantía del Medidor de pH a Prueba de agua, ElectroEx

El Medidor de pH a Prueba de Agua, ElectroEx, tiene una Garantía de 1 año por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Medidor de pH a Prueba de Agua, ElectroEx

Clave	Clave Extech	Escala					Peso	Dimensiones con empaque
		pH	mV	Temperatura	Resolución	Precisión		
MXELX-001	PH220-C	0.00 a 14.00	-999 to 999	0 to 99.9°C	0.01pH, 1mV, 0.1°	±0.01pH, ±2mV, ±0.8°F/±0.5°C	0.26	40x32x13


Específicas del Medidor de pH a Prueba de Agua, ElectroEx

	Escala (resolución)	Precisión
Temperatura	32 a 212°F ó <100°; 1° >100° 0 a 100 °C ó 0.1°<100°; 1°>100°	± 1.0 °F ± 0.5 °C
pH	0.00 a 14.00 pH ó 0.01 pH	± 0.02 pH
Compensación de temperatura	Nota 1: La precisión no incluye el coeficiente de temperatura del búfer de pH. Nota 2: La precisión especificada es de 0.02 pH a 13.98 pH.	
Encendido	0-100 °C ó 32 a 212 °F, 'CAT' Automática.	
Pantalla	Batería alcalina de 9 voltios.	
Indicación sobre escala o abierto	Pantalla LCD doble para lecturas simultáneas de pH y Temperatura.	
Puntos de calibración pH	Indica "HHH" para condiciones de sobre escala o entrada abierta. Indica "LLL" para bajo escala.	
Apagado automático	4.00, 7.00, 10.00; Puede realizar calibración de 1, 2, ó 3 puntos.	
Indicación de batería débil	10 minutos del último toque de tecla, puede ser desactivada.	
Accesorios suministrados con el equipo	Las barras en el icono de batería representan la carga. Entre menos barras, más débil la batería.	
	Baterías, soporte para succión, clip para cinto, electrodo estándar con cable de 1m.	

Descripción del medidor

Controles del panel frontal

1. Compartimiento de la batería (bajo la funda)
2. Funda de hule
3. Pantalla LCD
4. Botones de función
5. Entrada del Electrodo



Descripción básica de la pantalla

1. Valor de medida
2. Estado de baterías
3. Unidades de medida
4. Unidades de temperatura
5. Temperatura de la solución

