

Características Generales del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.

PatchPros es una línea especializada en parches tácticos militares, espaciales, insignias de viaje, etc.

Pone a tu alcance el producto Route02, un parche termoadhesivo para planchar, hecho de PVC con pegatina de gran calidad, con el cual tendrás los beneficios:

Son parches de calidad excepcional 100% bordados.

Práctico y fácil de colocar en mochilas, pecheras, gorras, chalecos, chamarras, suéteres, pantalones, etc.

La ventaja y beneficio de este tipo de parche, es práctico: poner la plancha entre 20 y 30 segundos a 110° sin vapor, encima del parche un trapo o paño húmedo de algodón a pequeños golpes de calor hasta que esté todo el parche pegado y asegurar que esté bien pegado.

Cómodo, duradero, resistente y satisface todas las necesidades.



Aplicaciones del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.

El Parche Espacial Route02 es ideal para personalizar prendas como pantalones, chamarras, suéteres, chalecos, pecheras, mochilas, etc.

Garantía del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.

El Parche Espacial Route02 cuenta con garantía sujeta a cláusulas PatchPros.

Características Técnicas Específicas del Parche Termoadhesivo Autopista Route02.

Clave	Cantidad	Material	Color	Tipo de Parche	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
					Kg.	Base	Alto	Ancho
MXOUR-001	1pza.	PCV	Negro	Autopista	0.25	11.5	5	0.002
MXOUR-002	2pzas.	PCV	Negro	Autopista	0.25	11.5	5	0.002
MXOUR-003	3pzas.	PCV	Negro	Autopista	0.25	11.5	5	0.002
MXOUR-004	4pzas.	PCV	Negro	Autopista	0.25	11.5	5	0.002
MXOUR-005	5pzas.	PCV	Negro	Autopista	0.25	11.5	5	0.002



Dimensiones Especificas del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.			
Clave	A	B	C
MXRUO-001 al MXRUO-005	115	50	0.02



Galería del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.



Galería del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.



Pegatina

HOW TO USE IRON ON PATCHE




1. Put patches on your cloth.
(Embroidery side up!)



2. Place cotton fabric
over patch



3. Iron over patch on high
for about 30 seconds



4. Iron inside of garment
Underneath patch 30"



Galería del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.



Galería del Parche Termoadhesivo de Autopista Route02.



Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Korina Gonzalez	Ficha Técnica	Ficha Técnica	Jessica Lorenzo

