

HexaTor

Características Generales del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

En VentDepot contamos con una clase de Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor duradero para ser utilizado en la fijación temporal de una pieza con otra.

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor cuenta con la dimensión ASME B18.2.1-1996 y especificación SAE J-429-1999.

Material: Acero bajo carbono.

Dureza Rockwell B: 80 mínima 100 máxima.

Cuerda: UNC, Ajuste 2 A.

Resistencia a la Tensión: 74 KSI mínima.

Prueba de Carga: 33 KSI mínima.

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor está disponible en acabado galvanizado por inmersión en caliente ASTM A-153 clase C, galvanizado electrolítico ASTM B-633, tropicalizado y sin acabado.

Aplicaciones del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor es utilizado para maquinas, herramientas, vehículos, prensas, elementos de elevación como grúas y en aplicaciones ordinarias en las cuales se requiera montaje y desmontaje fácil o frecuente.

Garantía del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

El Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Grado 2



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad	kg	Base	Altura	Fondo
MXHAR-001	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-002	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-003	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	700	3.5	10	15	10
MXHAR-004	1/4	6.3	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	5000	25	20	25	20
MXHAR-005	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-006	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-007	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	600	3.0	10	15	10
MXHAR-008	1/4	6.3	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	4000	20	20	25	20
MXHAR-009	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-010	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-011	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	400	2.0	10	15	10
MXHAR-012	1/4	6.3	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	3600	18	20	25	20
MXHAR-013	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-014	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-015	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	350	1.7	10	15	10
MXHAR-016	1/4	6.3	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	2800	14	20	25	20
MXHAR-017	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-018	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-019	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	300	1.5	10	15	10
MXHAR-020	1/4	6.3	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	2400	12	20	25	20
MXHAR-021	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-022	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-023	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	250	1.2	10	15	10
MXHAR-024	1/4	6.3	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXHAR-025	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-026	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	8	10



HexaTor

Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXHAR-027	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	200	1.0	10	15	10
MXHAR-028	1/4	6.3	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1600	8	20	25	20
MXHAR-029	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-030	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-031	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	200	1.0	10	15	10
MXHAR-032	1/4	6.3	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXHAR-033	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-034	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-035	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-036	1/4	6.3	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	900	4	20	25	20
MXHAR-037	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-038	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-039	1/4	6.3	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	750	3.8	20	25	20
MXHAR-040	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-041	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-042	1/4	6.3	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	700	3	8	10	8
MXHAR-043	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-044	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-045	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	500	2.5	10	15	10
MXHAR-046	5/16	7.9	1/2	12.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	3100	15	20	25	20
MXHAR-047	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-048	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-049	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	450	2.2	10	15	10
MXHAR-050	5/16	7.9	5/8	15.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	2800	14	20	25	20
MXHAR-051	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-052	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-053	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	400	2.0	10	15	10
MXHAR-054	5/16	7.9	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	2600	13	20	25	20
MXHAR-055	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-056	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-057	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	300	1.5	10	15	10
MXHAR-058	5/16	7.9	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	2200	11	20	25	20
MXHAR-059	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-060	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-061	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	250	1.2	10	15	10
MXHAR-062	5/16	7.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXHAR-063	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-064	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-065	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	200	1.0	10	15	10
MXHAR-066	5/16	7.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1600	8	20	25	20
MXHAR-067	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-068	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-069	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-070	5/16	7.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXHAR-071	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-072	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-073	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-074	5/16	7.9	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1200	6	20	25	20
MXHAR-075	5/16	7.9	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-076	5/16	7.9	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-077	5/16	7.9	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-078	5/16	7.9	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXHAR-079	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-080	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-081	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-082	5/16	7.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	900	4	20	25	20
MXHAR-083	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-084	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8



HexaTor

Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXHAR-085	5/16	7.9	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	700	3.5	20	25	20
MXHAR-086	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-087	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-088	5/16	7.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	600	3	20	25	20
MXHAR-089	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-090	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	70	0.3	8	10	8
MXHAR-091	5/16	7.9	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	450	2.2	20	25	20
MXHAR-092	3/8	9.5	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-093	3/8	9.5	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-094	3/8	9.5	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	250	1.2	10	15	10
MXHAR-095	3/8	9.5	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1800	9	20	25	20
MXHAR-096	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-097	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-098	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	200	1.0	10	15	10
MXHAR-099	3/8	9.5	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1500	7	20	25	20
MXHAR-100	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-101	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-102	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-103	3/8	9.5	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1300	6	20	25	20
MXHAR-104	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-105	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-106	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-107	3/8	9.5	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXHAR-108	3/8	9.5	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-109	3/8	9.5	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-110	3/8	9.5	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1000	5	20	25	20
MXHAR-111	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-112	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-113	3/8	9.5	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	800	4	20	25	20
MXHAR-114	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-115	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-116	3/8	9.5	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	650	3.5	20	25	20
MXHAR-117	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-118	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXHAR-119	3/8	9.5	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	500	2.5	20	25	20
MXHAR-120	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-121	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	70	0.35	8	10	8
MXHAR-122	3/8	9.5	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	400	2	20	25	20
MXHAR-123	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-124	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	60	0.3	8	10	8
MXHAR-125	3/8	9.5	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	325	1.6	20	25	20
MXHAR-126	7/16	11.1	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-127	7/16	11.1	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-128	7/16	11.1	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-129	7/16	11.1	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1200	6	20	25	20
MXHAR-130	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-131	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-132	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	150	0.7	10	15	10
MXHAR-133	7/16	11.1	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	1100	5	20	25	20
MXHAR-134	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-135	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	8	10
MXHAR-136	7/16	11.1	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	950	4	10	15	20
MXHAR-137	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-138	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-139	7/16	11.1	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	750	3	20	25	20
MXHAR-140	7/16	11.1	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-141	7/16	11.1	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-142	7/16	11.1	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	700	3	20	25	20



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXHAR-143	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-144	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXHAR-145	7/16	11.1	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	600	3	20	25	20
MXHAR-146	7/16	11.1	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-147	7/16	11.1	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	70	0.35	8	10	8
MXHAR-148	7/16	11.1	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	450	2.2	20	25	20
MXHAR-149	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-150	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	60	0.18	8	10	8
MXHAR-151	7/16	11.1	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	400	2	20	25	20
MXHAR-152	7/16	11.1	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-153	7/16	11.1	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-154	7/16	11.1	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXHAR-155	7/16	11.1	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-156	7/16	11.1	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	40	0.2	8	10	8
MXHAR-157	7/16	11.1	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	250	1.2	20	25	20
MXHAR-158	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-159	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-160	1/2	12.7	3/4	19.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	900	4	20	25	20
MXHAR-161	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-162	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	100	0.5	8	10	8
MXHAR-163	1/2	12.7	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	750	3	20	25	20
MXHAR-164	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-165	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXHAR-166	1/2	12.7	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	650	3.5	20	25	20
MXHAR-167	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-168	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	80	0.4	8	10	8
MXHAR-169	1/2	12.7	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	600	3	20	25	20
MXHAR-170	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-171	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXHAR-172	1/2	12.7	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	500	2	20	25	20
MXHAR-173	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-174	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXHAR-175	1/2	12.7	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	450	2.2	20	25	20
MXHAR-176	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-177	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXHAR-178	1/2	12.7	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	325	1.6	20	25	20
MXHAR-179	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-180	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXHAR-181	1/2	12.7	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXHAR-182	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-183	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	40	0.2	8	10	8
MXHAR-184	1/2	12.7	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	250	1.2	20	25	20
MXHAR-185	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-186	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	30	0.15	8	10	8
MXHAR-187	1/2	12.7	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXHAR-188	1/2	12.7	5	127.0	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-189	1/2	12.7	5	127.0	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHAR-190	1/2	12.7	5	127.0	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	150	0.7	20	25	20
MXHAR-191	5/8	15.9	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-192	5/8	15.9	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXHAR-193	5/8	15.9	1	25.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	350	1.7	20	25	20
MXHAR-194	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-195	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXHAR-196	5/8	15.9	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	350	1.7	20	25	20
MXHAR-197	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-198	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	50	0.25	8	10	8
MXHAR-199	5/8	15.9	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXHAR-200	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor


Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXHAR-201	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	40	0.2	8	10	8
MXHAR-202	5/8	15.9	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	300	1.5	20	25	20
MXHAR-203	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-204	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	30	0.15	8	10	8
MXHAR-205	5/8	15.9	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	250	1.2	20	25	20
MXHAR-206	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-207	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	30	0.15	8	10	8
MXHAR-208	5/8	15.9	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXHAR-209	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-210	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXHAR-211	5/8	15.9	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	175	0.8	20	25	20
MXHAR-212	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-213	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXHAR-214	5/8	15.9	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	150	0.7	20	25	20
MXHAR-215	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-216	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXHAR-217	5/8	15.9	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	125	0.6	20	25	20
MXHAR-218	5/8	15.9	5	127.0	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-219	5/8	15.9	5	127.0	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	90	0.4	8	10	8
MXHAR-220	5/8	15.9	5 1/2	139.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-221	5/8	15.9	5 1/2	139.7	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	70	0.35	8	10	8
MXHAR-222	5/8	15.9	6	152.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-223	5/8	15.9	6	152.4	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	100	0.5	8	10	8
MXHAR-224	5/8	15.9	6 1/2	165.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-225	5/8	15.9	6 1/2	165.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	70	0.35	8	10	8
MXHAR-226	5/8	15.9	7	177.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-227	5/8	15.9	7	177.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	50	0.25	8	10	8
MXHAR-228	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-229	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	30	0.15	8	10	8
MXHAR-230	3/4	19.0	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXHAR-231	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-232	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXHAR-233	3/4	19.0	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXHAR-234	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-235	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXHAR-236	3/4	19.0	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	200	1	20	25	20
MXHAR-237	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-238	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXHAR-239	3/4	19.0	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	180	0.9	20	25	20
MXHAR-240	3/4	19.0	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-241	3/4	19.0	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	20	0.1	8	10	8
MXHAR-242	3/4	19.0	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	140	0.7	20	25	20
MXHAR-242	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-244	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXHAR-245	3/4	19.0	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	120	0.6	20	25	20
MXHAR-246	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-247	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXHAR-248	3/4	19.0	3 1/2	88.9	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	100	0.5	20	25	20
MXHAR-249	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-250	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXHAR-251	3/4	19.0	4	101.6	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	85	0.4	20	25	20
MXHAR-252	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-253	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXHAR-254	7/8	22.2	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	140	0.7	20	25	20
MXHAR-255	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-256	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXHAR-257	7/8	22.2	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	120	0.6	20	25	20
MXHAR-258	7/8	22.2	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5



Características Técnicas Específicas del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm	in	mm					Tipo	Cantidad	kg	Base	Altura	Fondo
MXHAR-259	7/8	22.2	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXHAR-260	7/8	22.2	2 1/4	57.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	110	0.55	20	25	20
MXHAR-261	7/8	22.2	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-262	7/8	22.2	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	15	0.07	8	10	8
MXHAR-263	7/8	22.2	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	105	0.52	20	25	20
MXHAR-264	7/8	22.2	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-265	7/8	22.2	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXHAR-266	7/8	22.2	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	90	0.4	20	25	20
MXHAR-267	1	25.4	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-268	1	25.4	1 1/4	31.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	110	0.55	8	10	8
MXHAR-269	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-270	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXHAR-271	1	25.4	1 1/2	38.1	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	110	0.55	20	25	20
MXHAR-272	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-273	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXHAR-274	1	25.4	1 3/4	44.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	100	0.5	20	25	20
MXHAR-275	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-276	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXHAR-277	1	25.4	2	50.8	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	90	0.4	20	25	20
MXHAR-278	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-279	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXHAR-280	1	25.4	2 1/2	63.5	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	80	0.4	20	25	20
MXHAR-281	1	25.4	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHAR-282	1	25.4	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Caja	10	0.05	8	10	8
MXHAR-283	1	25.4	3	76.2	2	Hexagonal	Acero	Acero bajo carbono	Granel	65	0.3	20	25	20

Dimensiones del Tornillo Máquina Cabeza Hexagonal Grado 2, HexaTor



Clave	Diámetro Nominal		E		F			G		H			L
	Pulg	mm	Max	Min	Básico	Max	Min	Max	Min	Básico	Max	Min	
MXHAR-001 a MXHAR-042	1/4	6.35	0.250	0.245	7/16	0.438	0.428	0.505	0.488	5/32	0.163	0.150	1/2" a 4"
MXHAR-043 a MXHAR-091	5/16	7.93	0.312	0.306	1/2	0.500	0.489	0.577	0.557	13/64	0.211	0.195	1/2" a 4"
MXHAR-092 a MXHAR-125	3/8	9.52	0.375	0.369	9/16	0.562	0.551	0.650	0.628	15/64	0.243	0.226	3/4" a 4"
MXHAR-126 a MXHAR-157	7/16	11.11	0.437	0.430	5/8	0.625	0.612	0.722	0.698	9/32	0.291	0.272	3/4" a 4"
MXHAR-158 a MXHAR-190	1/2	12.7	0.500	0.493	3/4	0.750	0.736	0.866	0.840	5/16	0.323	0.302	3/4" a 5"
MXHAR-191 a MXHAR-227	5/8	15.87	0.625	0.617	15/16	0.938	0.922	1.083	1.051	25/64	0.403	0.378	1 1/4" a 5"



HexaTor

Clave	Diámetro Nominal		E		F			G		H			L
			Diámetro del Cuerpo		Distancia entre Caras			Distancia entre Esquinas		Altura			
	Pulg	mm	Max	Min	Básico	Max	Min	Max	Min	Básico	Max	Min	
MXHAR-252 a MXHAR-266	3/4	19.05	0.750	0.741	1 1/8	1.125	1.100	1.299	1.254	15/32	0.483	0.455	1 1/4" a 5"
MXHAR-267 a MXHAR-283	7/8	22.22	0.875	0.866	1 5/16	1.312	1.285	1.516	1.465	35/64	0.563	0.531	1 1/2" a 6"
MXHAR-228 a MXHAR-251	1	25.4	1.000	0.990	1 1/2	1.500	1.469	1.732	1.675	39/64	0.627	0.591	1 1/2" a 6"

Grado y Clase



Grado 2



Grado 9



Grado 8



Grado 5



Grado B7



Grado B8



Grado B8M



Clase 12.9



Clase 10.9



Clase 8.8