

EconoCodo 90°

Ficha Técnica



Características Generales del EconoCodo 90°

Nuestros EconoCodo 90° VentDepot, han sido estructurados en lámina galvanizada, para ajustarse al uso más conveniente.

El EconoCodo 90° es un codo tipo escuadra, lo que permite que sea empleado en múltiples instalaciones.

Un extremo es liso, y el otro es rugoso, para uso industrial y mejor transportación de los fluidos.

Ensamblado fácil, tipo mecano, por medio de RedoCoples y RedoNiples a toda la línea de Ductos Redondos. Por medio de nuestros Ducto Conectores se podrá ensamblar a nuestras Campanas, Centrífugos, Tubulares y Helico Centrífugos. Por medio de nuestros Gabinete Conectores se podrá ensamblar a nuestros Gabinete porta Filtros.

Sellado a un 99%, recomendamos nuestra línea de selladores para mayor hermeticidad.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del EconoCodo 90°

Para transportación de: Vapores, olores, viruta, calor, humo, polvo, gases, etc.

Para uso en: Industrias, comercios y oficinas.


Garantía del EconoCodo 90°

1 (Un) año de Garantía, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Características Técnicas Específicas del EconoCodo 90°

Clave	Ø A		Dirección Grados	Material	Calibre	Peso y Dimensiones con empaque de plástico			
	pulg	mm				kg	cm Base	cm Altura	cm Fondo
MXECG-001	4	101	90	Galvanizado	24	0.6	20	20	10
MXECG-002	5	127	90	Galvanizado	24	0.7	25	25	15
MXECG-003	6	152	90	Galvanizado	24	0.8	30	30	20
MXECG-004	8	203	90	Galvanizado	24	0.9	35	35	25
MXECG-005	10	254	90	Galvanizado	24	1.0	40	40	30
MXECG-006	12	304	90	Galvanizado	24	1.2	45	45	35

Dimensiones




Montaje

Acoplar directamente al TurboDucto correspondiente.


Ensamblado fácil tipo mecano.

VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.

Suministro y servicio a toda la República Mexicana.



Galería de Imágenes de Ductos Redondos para Aire EconoCodo 90°



Corrección de Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Vo. Bo. Supervisor
V2	Guadalupe Reyes	Se actualiza al formato nuevo de la ficha técnica. Se Actualiza información del Radio en Tabla de Especificaciones Técnicas.	Jessica Lorenzo

